

Fallulykke da platt i stillaset løsnet

Fakta og konsekvens

Alu-plank som lå over et område med høydeforskjell på stillaset løsnet. Alu-plankene lå oppå stillasen på hver side.

Arbeidstaker falt ned ca. 2 meter og ble kraftig forslått. Potensielt meget alvorlig fallulykke.

Årsak

Ståltråd som festet alu-planken var enten fjernet eller fikk tretthetsbrudd.

Læring

- De som skal endre på stillas må kjenne til potensielle farer og la stillas kontrollør godkjenne endringen
- Helst la stillasbyggerfirma gjøre endringer i stillas
- Sperre av stillas til det er sikkert igjen
- Planlegg stillaset - unngå nivåforskjell på stillas
- Det skal ikke være hindringer i gangsonen på stillas

