


Læring etter hendelse

Betongbit falt på hode

Hendelses dato: 19.01.2023



Hva har skjedd og hvor (fakta)?

- Rørlegger var i ferd med å kutte/demonterer rør, da en betongbit (10x10 cm) falt ned fra taket og traff hen i hode
- Dette skjedde på ett området der betongveggen var ferdig revet og bjelker ble satt opp av byggentreprenør (annen byggherre og prosjekt) og plassen klargjort for andre entreprenører i nytt prosjekt

Hva ble konsekvensen?

- Rørlegger måtte stanse arbeid og dra på kontroll hos lege

Hva var den direkte/utløsende årsak?

- Løs betongbit (10x10cm) falt ned fra taket

Hvorfor skjedde det (bakenforliggende årsak)?

- Løse betongbit i taket ble ikke oppdaget etter tidligere rivning i samme rom
- Tak/vegger ble ikke godt nok kontrollerte etter rivning

Læring/tiltak

- Umiddelbart: Bruke hjelm i rommene inntil kontroll og rensetiltak er gjennomført
- Alle rom der rivning har foregått skal kontrolleres for løsmasser