

# Last faller som følge av skarp kant mot løftestropp

## Fakta og konsekvens

Foregikk lossing av leveranse av 10 stk ytterveggelementer fra containerramme til prosjektet da en av løftestroppene ryker. Løftestropp var klargjort av leverandør og last lå direkte på stroppene, så det var ikke mulighet for å kontrollere. Last var 20 cm over lasteplan da hendelsen inntraff.

Ingen personskade av hendelsen.

## Årsaker

Vektkapasitet for løftestropper var overholdt, men stroppen var i direkte kontakt med den skarpe kanten. Her skulle det ha vært brukt en såkalt "kantbeskytter", som da skulle vært mellom stroppen og den skarpe kanten.

## Læring og tiltak

- Leveranse som elementer blir levert og lagret på, er i mange tilfeller ikke godkjent som løfteutstyr.
- Benytte egnet løfteutstyr/stropper, kjetting i henhold til vekt og beskrivelse
- Skadet, ikke sertifisert løfteutstyr skal ikke benyttes
- Gjennomgang av brukerveiledning for arbeidsutstyr/løfteutstyr
- Gjennomgang av SJA ved endringer av personell/leveranser og montasjeplaner
- Alltid sikring av last og avsperring

