

## Nedfall av steinflak i tunnel

### Fakta og konsekvens

Under spruting løsnet stein fra hengt (sprakfjell), nedfallet traff hytta på sprutriggen. Det var 2 personer i området da det skjedde, sprutriggoperatør og betongbilsjåfør.

Ingen personskade fra i hendelsen.

### Årsak

Stein fra hengt var ikke sikret tilstrekkelig mot skade.

### Læring og tiltak

- Alt nakent berg skal sprøytes
- Arbeid skal ikke tas opp før sprøytebetongen får tid til å herde

