

# Elektriker fikk strømgjennomgang

## Fakta og konsekvens

Ved arbeid på en varmepumpe fikk en elektriker strømgjennomgang. Han ble kjørt til legevakt for sjekk og observasjon.

## Årsaker

Anleggseier var avhengig av kontinuerlig varmeproduksjon, og derfor måtte deler av anlegget være påsatt spenning (230V). Utskiftningsarbeidet skulle utføres på deler uten strøm, men skadede kom uaktsomt bort i en spenningssatt del.

## Tiltak og læring

- Aktuelt firma tok gjennomgang av rutinen for arbeid på spenningssatte anlegg.
- Hendelsen blir tatt opp i årlig bedriftsinternt kurs for alle ansatte.

NB! Strømgjennomgang skal alltid medføre legesjekk og observasjon, og meldes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

