

PÅKJØRT AV ASFALTVALS



Illustrasjon av hendelsen

Fakta og konsekvens

- En håndholdt diamantsag ble benyttet for å skjære en gjenstående asfaltkant.
- Asfaltvalse skulle flyttes da den fikk en utilsiktet bevegelse bakover slik at personen som jobbet med skjæringen ble dyttet overende. Han falt på varm asfalt og fikk brannskader på en arm.
- Valse tilhører firmaet som legger asfalt, som er UE av graveentreprenør. Ansatt hos graveentreprenør skulle flytte valse, hadde på morgenen fått en kort innføring i bruk av maskinen.

Årsaker

- Manglende maskinspesifikk opplæring.
- Kort arbeidstøy ga direkte kontakt med varm asfalt
- Manglende samordning av virksomhetene.
- Manglende planlegging. Ad-hoc gjennomføring av en kort gjenstående arbeidsoperasjon, og med bruk av håndholdt diamantsag.

Læring / tiltak

- Ikke bruke utstyr uten nødvendig spesifikk opplæring.
- Benytte egnet arbeidstøy (langermet) ved arbeid nær varm asfalt.
- Gjøre område helt klart før asfaltlegging starter.