



## Fakta og konsekvens

- 3 personer flyttet rullestillas. 2 personer gikk bak og dyttet, mens en gikk baklengs i forkant for å styre stillaset. Da de skulle passere et trangt område ved utsparing tråkket han som gikk baklengs skjevt på kanten av utsparingen, og de andre dyttet stillaset over foten hans. Resulterte i brudd i et ben i foten med påfølgende operasjon.

## Utløsende årsak

- Tråkket på skrå ned i utsparing og foten ble overkjørt

## Bakenforliggende årsaker

- Stillaset var for bredt til å kunne passere utsparingen trygt
- Utsparingen var ikke sikret/ tildekket
- Skadede gikk baklengs, og så ikke utsparingen

## Læring / tiltak

- Utsparinger må tildekkes/ sikres.
- Ved planlegging av arbeidsoperasjoner må hensiktsmessig arbeidsutstyr vurderes. Dersom det er trange passasjer kan det være behov for alternativt arbeidsutstyr for deler av jobben.

