

Teleskoptruck veltet over fortau

Fakta og konsekvens

Truck rygget ut fra byggeplass med teleskoparm hevet. Trucken kjører så over en snøskavl med høyre hjul. Dette gjør at trucken krenger og veltet over veibanen. Trucken treffer fortau og bygningen ved siden av.

Ingen alvorlig personskade fra hendelsen.

Årsak

Trucken hadde teleskoparm hevet ved kjøring i ulendt terreng.

Læring og tiltak

- Gjennomgang av maskinspesifikk opplæring
- Sørge for at teleskoptruck ikke behøvde manøvrere utenfor byggeplassen.

