

Etteskade i forbindelse med injeksjon

Fakta og konsekvens



- Vedkommende fikk vann med injeksjonsmasse inn gjennom hull i støvel tirsdag kveld.
- Han oppdaget sår allerede samme dag. Tenkte at det ikke var noe spesielt, var ikke vondt, satte bare på et plaster.
- Bas fikk informasjon om såret onsdag kveld. Bas ga beskjed om at det var viktig å rense såret godt og ba han om å kontakte bedriftssykepleier som var på anlegget på torsdag morgen.
- Bedriftssykepleier sjekket såret og renset det før ho fulgte han til Volvat for en sjekk på torsdag formiddag.
- Vedkommende ble sendt videre til Ullevål. Han blei lagt inn på Ullevål for operasjon i såret. Etter operasjon ble han fraktet til plastisk ortopedisk sengepost på Rikshospitalet.
- Såret så fint ut og er rent for kjemikalierester søndag morgen, så det ble utført hudtransplantasjon på søndag ettermiddag.
- Vedkommende ble skrevet ut mandag og kjørt hjem av funksjonær samme dag. Videre oppfølging på lokalt sykehus.

Utløsende årsak

- Vann med injeksjonsmasse i støvel som medførte etteskade på høyre fot, ca omkrets 5-6cm sår.

Bakenforliggende årsaker

- Hull i gummistøvel
- Manglende kompetanse om faren ved eksponering av injeksjonsmasse

Læring / tiltak

- Hudkontakt med våt sement eller våt betong kan forårsake alvorlige brannskader fordi de utvikle seg uten smerte
- Fjern alle faste partikler og skyll med mye vann.
- Fjern forurensede klær. Sørg alltid for at klær/ tøy er rene for kjemikalier før bruk.
- Hvis symptomer oppstår, f.eks sår/ utslett, kontakt lege.
- Øyekontakt med sement (tørr eller våt) kan forårsake synsforstyrrelser.

