

Spikerkompressor falt ned i sjakt under arbeid på dekke

Fakta og konsekvens

Tømrer brukte spikerpistol med trykkluft til å feste GU plater. Vedkommende skulle dra i luftslangen og luftkompressoren ble dratt over kanten og falt ned i sjakten og landet i bunnen (ca.10 meter). Ingen personskade fra hendelsen

Årsak

Umiddelbar årsak: Kompressor ble dratt over kanten
Mulig bakenforliggende årsak ikke oppgitt.

Tiltak og læring

- Full stans i arbeidet!
- SJA for arbeidsoperasjonen ble gjennomført sammen med alle involverte og ble godkjent av prosjektledelse før igangsettelse av arbeid
- I fremtiden skal det gjennomgås SJA med alle involverte ved arbeid i og rundt sjakter. Underliggende områder sperres

